CNCからの取得可能データ(例): FANUC製CNC搭載の場合



収集可能デ-

取得可能データはCNCメーカや機種によって異なります。

項目	内容	
稼動状況	電源OnOff /自動運転中/停止中/アラーム発生中/非常停止中/メインプログラム番号/実行中プログラム番号/実行中シーケンス番号/送り速度/主軸回転数	
信号状態	PMCの信号状態(シングルブロックモード中/フィードホールド中/ 送り速度オーバーライド/ドライラン中/切削送り中/M00停止中 /M01停止中) ※その他PMCアドレスを設定することで任意の信号状態の収集 が可	
運転モード	自動運転モード/手動運転モード/編集モードなど	
モーダルデータ	Sコード/Fコード/Tコード/第1Mコード/第2Mコード/第3Mコード	
アラーム/メッセージ	アラーム番号/アラーム種別/アラームメッセージ/発生時刻/復旧時間/発生件数	

項目	内容
加工実績	加工部品数/加工部品総数/運転時間/サイクルタイム
サーボモータの状況	各送り軸モータの位置偏差量/回転数/負荷電流値 [%,A]/ロードメータ/サーボモータの巻線温度/パルスコーダ 温度
スピンドルモータの状態	主軸ロードメータ/スピンドルモータの巻線温度
座標関連	絶対座標/相対座標/機械座標
NCデータ	任意のカスタムマクロコモン変数の読込/Pコードマクロ変数の 読込
保全用診断データ	診断番号を設定することで任意の診断データの収集が可例) F30i-Bにて No.1701設定でサーボ絶縁抵抗値など

- ・機種や版数によっては取得不可の項目もあります。
- ・CNCにオプションが必要な項目もあります。
- モータのデータはモータのタイプによっては取得できないデータもあります。